⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報 (U) 昭60-154622

Gilnt_Cl.1

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月15日

F 16 C 25/08 35/07 H 02 K

7127-3J 7127-3J 7052-5H 6650-5H

5/173 7/08

審査請求 未請求 (全 頁)

邸考案の名称

高速回転体の軸受装置

钞実 願 昭59-41805

经出 願 昭59(1984)3月26日

69考案

隆 美 松山市北斎院町1072番地

並出 願 人 帝人製機株式会社 大阪市西区江戸堀1丁目9番1号

沙代 理 人 弁理士 佐々木 清隆 外3名

- 考案の名称
 高速回転体の軸受装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

転がり軸受のスラスト方向に予圧を与えた高速 回転体の軸受装備において、軸受内輪と回転部材 又は軸受外輪と固定部材の嵌合部の隙間を微少隙 間とし、固定部材の内周又は外周に設けた構に円 形環状弾性体を嵌合させたことを特徴とする高速 回転体の軸受装置。

3. 考案の詳細な説明

この考案は高速回転体の軸受装職に関する。従来アンギュラ玉軸受、深みぞ玉軸受などの転がり軸受を使用した高速回転体の軸受において、スラスト方向に予圧を与え軸受剛性を上げるため、軸受外輪と軸受箱又は軸受内輪と軸のの隙間を与える必要があつた。従つて従来技術においては、軸受外輪と軸受箱又は軸受内輪と軸では、軸で大振点以外で共振を起こして、微又軸受外輪又は軸受内輪との嵌合部において、微

少隙間によるすべりが起り、摩耗や焼付を起す現 象が生起する欠点もあつた。

そこでこの考案はこの欠点を除去するために、前記の篏合部の隙間を 0.001~0.020 mm とし、 低合部に篏合溝を設けそれに円形断面をした 環状の弾性体を剛体部と篏合させるようにしたものであるためなり、外を上であるためなり、外を上げるとかできる。 さらに 大田 受解 はい できる ことができる。 さらに 又 嵌合部の 関性 体を 防止 なる こと と が できる。 さらに 又 嵌合部の 関係 経数 が上がり、 軸受 嵌合部の 発生を防止 なり リープ 現象す なわち 摩耗や 焼けの 発生を 防止 でき、 軸受 野命を向上さすことができた。

図について説明すれば、第1図はこの考案の1 実施例を示し、1は固定されたケース、2はケースについた固定子、3は回転子であつて、回転軸4に取り付けられている。5は軸受、51は軸4に接する内輪、52はケースに嵌合する外輪、53は転子、8は軸受にスラスト方向に予圧を与えて



軸受剛性を高めるためのばねであつて、このばね は複数枚の皿ばね 8 1 からなつている。 2 1 は固 定子のコイルである。

第1図に示す例のように内輪が回転する場合は、外輪52とケース1との隙間を0.001~0.020 meとし、溝11(図では2個)をつけそれに円形断面環状弾性体7が嵌入されている。断面が円形であるからとろがりやすく、外輪が予圧ばね8によって自由に動くことができ、軸受部の剛性を高めることができ、嵌合部の隙間による振動や摩耗、焼付を防止することができるので、軸受の寿命をのばすことができる。尚左側の軸受6も同様の構成である。

第2図は回転関係が逆になつている場合を示す別な例を示し、回転ケース1は回転子るを備え、軸4は固定され固定子2を備えている。軸4は軸支持台9に固定されている。51は内輪、52は外輪、53は転子である。8はばねであつて複数の皿ばね81からなり、ばね受部91との間に介養されている。21は固定子2のコイルである。

第2図の例では軸4が固定され、ケース1の方が回転し、今度は外輪回転となるので、内輪52と固定軸4の間に0.001~0.020 mmの微少隙間を設け、軸に構41を設け円形断面環状弾性体7が嵌入され、軸受の剛性を上げ、軸受の寿命をのばすことができる。

第3図は第2図に示す軸受部分の拡大図であつて、固定軸4に溝41を設けそれに円形断面環状弾性体7が嵌入されている。51は内輪、52は外輪、53は転子、54はリテーナであつて軸受5を構成する。8はばねであつて、複数枚の皿はね81,…からなつていて、ばね受部91に支持されている。

第4回は皿ばね81の一枚を取り出して示した もので、截頭円錐状輪82で構成され、大径端接 触部83と小径端接触部84とで隣接する反対方 向に向く皿はね81[']と接触し、複数枚の皿はね81, …でばね8を形成する。

との考案はこのような構成であつて、軸受の内 輸又は外輪と固定部分との間に微少隙間を設け、



固定部分に設けた構に円形断面環状弾性体を嵌入し、軸受に予圧を与えることによつて、軸受の剛性を上げ、しかも篏合部の隙間による振動・摩擦・焼付を防止し、軸受の寿命をのばすことができる。環状弾性体の硬度はゴムショアーで50~95度程度が望ましい。

尚との実施例は電動機の軸受として説明されているが電動機以外の高速回転体の軸受に採用する ととができるのはいうまでもない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は軸が回転する電動機に応用したこの考案の実施例の断面図、第2図は軸が固定された場合の別な実施例の断面図、第3図は軸受部分を拡大して示した断面図、第4図は皿ばねを取り出して示した図である。

符号の説明

1 … ケース 2 … 固定子 3 … 回転子 4 … 軸 5,6 … 軸受 7 … 円形断面環状弾性体 8 … ばね 9 … 軸支持台 11,41… 溝 51… 内輪 52 … 外輪 53 … 転子 54 … リテーナ




8 1 …皿ばね 9 1 …ばね受部

代理人 弁理士(8107)佐々木 滑 隆 (ほか8名)


191

第 1 図




191

代理人弁理士(8107)佐々木清隆 (ほか3名)




第 2 図




192

実備60-154622







198

実開60-154622

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
□ I	BLACK BORDERS	
 I	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
□ F	FADED TEXT OR DRAWING	
	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
	SKEWED/SLANTED IMAGES	
Ø	COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
Q c	GRAY SCALE DOCUMENTS	
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
	OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.